

U-Turn Annapurna 22

Servis Raporu - Türkçe Çeviri

Ekipman	U-Turn Annapurna 22
Seri / Ürün No	GM-ANN-22-14SK-6890
Durum	Kullanılmış, çok iyi durumda
Servis tarihi	23 Temmuz 2026
Bir sonraki servis	Temmuz 2028 veya 100 uçuş saati sonrasında
Servis merkezi	TN AIR
Kontrol eden	Tugcan Istim
Adres	Çepni Mh. Çepni Cd. No:74/B, Kartepe, Kocaeli

Yapılan kontroller

- Kumaş geçirgenlik (porozite) testi
- Kanat görsel kontrolü
- İplerin görsel kontrolü
- Kolonların (riser) görsel kontrolü
- İç temizlik
- Kumaş ve iplerin optik kontrolü

Not: Kanada yalnızca temel bakım uygulanmıştır. Uçuş öncesinde kanadın şişirilerek test edilmesi ve tamamen kontrol edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kumaş geçirgenlik testi

- nokta: 2793 saniye
 - nokta: 2469 saniye
 - nokta: 2997 saniye
- Sonuç: GEÇTİ (Passed)

Kanat kontrolü

- Çubuklar (Rods): Geçti
- Looplar: Geçti
- Üst yüzey (Topsail): Geçti
- Hücre duvarları: Geçti
- Alt yüzey (Lower sail): Onarıldı
- Ön kenar (Leading edge): Geçti

Onarım: Sol tarafta 7. panelde yaklaşık 2 x 2 ölçüsünde L şeklinde bir yırtık tespit edilmiş ve çift taraflı yama ile onarılmıştır.

Orta hücrede bir panelin Rigid Foil birleşim bölgesinde hafif aşınma görülmüş; onarım gerektirmediği belirtilmiştir.

İpler

- Ana ipler: Geti
- Fren ipleri: Geti
- Galeri ipleri: Geti

Kolonlar / Riser

- Riserlar: Geti
- İp kilitleri: Geti
- Speed sistemi: Geti

İp bağlantı halkalarının koruma perlonları açık şekilde gelmiş; kontrol sonrasında perlonlar kapatılmıştır.

Kaynak: Kullanıcının yüklediğı U-Turn Annapurna 22 servis raporu. Bu belge, rapordaki bilgilerin Türke evirisi ve düzenlenmiş sunumudur.